



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры администрации МО ГО «Воркута»

Павелко О.А. Павелко

2015 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1-УК

г. Воркута
Населённый пункт

« 08 » декабря 2015 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: городская детская музыкальная школа

1.2. Адрес объекта: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: _____ этажа, _____ кв.м

- часть здания: _____ этаж(а-ей) (или на 2 этаже), 1716,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка _____ нет

1.4. Год постройки здания: 1984 последнего капитального ремонта: 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - текущего 2016 капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городская детская музыкальная школа», МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _____
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности; организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, тематических и просветительских мероприятий; организация досуговой и внеурочной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____

остановка « пл. Центральная» - автобусы маршрута №1,2,6,7к,9, 17,39,41

остановка «Норильск» - автобусы маршрута № 27,32,10,10а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: _____ нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. ($V=1,25$ м/с)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути тротуар

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути (описать):
визуально определяются поперечные и продольные уклоны, отсутствуют съезды с тротуара

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений(универсальная), «Б»- выделены для обслуживания специальные участки и помещения, «ДУ»-доступность условная, «ВНД»- временно недоступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (у)	нет	нет
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (у)	нет	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	21,22,30,40, ,57,59	нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная и зальная форма обслуживания	ВНД-В	14-20,31- 38,50- 54,56,58	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В	23,24,25	нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	нет	нет

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов с тротуара, устройство предупредительной информации о препятствии (тактильной, визуальной)
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и выполненных рельефным шрифтом, установка звукового маяка, оборудование дверных проёмов, устройство пандуса в соответствии с СП 59.13330.2012
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и доводчиков с задержкой закрывания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек, направляющих полос, оборудование разёмов для подключения слуховых аппаратов, оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство универсальной кабины, оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и монтаж табличек, устройство громкой связи для ориентирования на объекте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара
8	Все зоны и участки	Устройство съездов с тротуара, устройство предупредительной информации о препятствии (тактильной, визуальной), устройство универсальной кабины (опорные поручни, кнопка вызова), оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012, устройство на входе пандуса.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР(техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

gdmshkola.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту:	на	<u>1</u>	л.
2. Входа (входов) в здание:	на	<u>1</u>	л.
3. Путей движения внутри здания:	на	<u>1</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта :	на	<u>1</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений:	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте:	на	<u>1</u>	л.

Результаты фото-фиксации на объекте: на - л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Начальник управления культуры администрации МО ГО «Воркута» _____

Павелко Ольга Александровна _____

(Должность, Ф.И.О.)

Лавренко

(Подпись)

Члены рабочей группы

в том числе:


Зам. начальника управления культуры администрации МО ГО «Воркута» _____

Иващенко Елена Викторовна _____

Иващенко

(Должность, Ф.И.О.)
Инженер управления культуры администрации МО ГО «Воркута»
Эмих Андрей Викторович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:
Председатель Воркутинской городской организации
Коми Республиканской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВГО КРО ВОИ)
Черниченко Ирина Валерьевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:
Директор МБОУ ДОД «Городская ДМШ»
Венедиктова Любовь Викторовна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	нет	Отсутствуют съезды с тротуара, визуальная информация, тактильные обозначения	К,С,О,Г	Устройство съездов с тротуара, устройство предупредительной информации о препятствии (тактильной, визуальной)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (У)	нет	нет	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

№ 1-УК от «08» декабря 2015 года

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	нет	ширина-0,8м покрытие-бетон нет бортиков, поручней	К	Устройство пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	нет	Отсутствует тактильная информация об учреждении	К,О,С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных рельефным шрифтом	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	нет	Отсутствует световой и звуковой маяк, отсутствует доводчик с задержкой закрытия, высота порога-15см, ширина дверного проёма- 0,69 м	К,О,С	Установка светового и звукового маяка, установка доводчика, оборудование дверного проёма в соответствии с СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	нет	нет	ширина дверного проёма- 0,69 м	К	Оборудование дверного проёма в соответствии с СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	ДУ-И (у)	нет	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,13,21,30,49,60	нет	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни	К,О,С,У	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1	нет	ширина-1,17м нет поручней, площадка между маршами-1.17 м нет предупредительной информации о препятствии	К, О,С,У	технические решения невозможны (в части лестницы), установка тактильных табличек, полос, маркировка крайних ступеней	Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	1-36	нет	ширина-0,85 м, порог -5 см	К	Оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012	Кап. ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	22,40,57	нет	ширина-1.2 м нет предупредительной информации о препятствии	К, О,С,У	технические решения невозможны (в части лестниц), установка тактильных табличек, полос, маркировка крайних ступеней	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	2,13,21,30,49,60,22,40,57	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14-20, 31-38, 50-54	нет	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни, ширина дверных проёмов -0,85 м	К,О,С,Г, У	Установка тактильных табличек, направляющих поручней. Оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	56, 58	нет	Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни, нет разъемов для подключения слуховых аппаратов	К,О,С,Г, У	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, оборудование разъемов для подключения слуховых аппаратов	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индив. обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД	14-20, 31-38, 50-54	нет	Капитальный ремонт
Зальная форма обслуживания	ВНД	56, 58	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	23,24,25	нет	Отсутствуют тактильные обозначения, ширина дверного проёма -0,76 м	К,С,О,У	Оборудование дверных проёмов в соответствии с СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	23,24,25	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБОУ ДОД «Городская ДМШ»

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	есть	нет	нет	для оповещения о ЧС	К,О,С,Г,У	Устройство громкой связи для ориентирования на объекте	Кап. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Отсутствует информация на языке Брайля и рельефным шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	нет	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания